


Instalação e Desbloqueio: Bulk Ink Epson WF-C5710/5810

Manual de Alta Precisão em 3 Fases:
Hardware, Fluxo e Software.



[SISTEMA: GYNJET]

[FIRMWARE: CHIPLESS]

EPSON WORKFORCE [WF-C5710/S810]

A Arquitetura do Sistema Gynjet

O ecossistema de impressão contínua substitui restrições de fábrica por um fluxo de alta capacidade dividido em quatro módulos essenciais.

1. RESERVATÓRIO EXTERNO:
Caixa de 300ml com controle de pressão atmosférica.

CAPACIDADE: 300ml/cor
PRESSÃO: ATM Controlada
TIPO: Gravidade Estabilizada

3. CARTUCHOS ADAPTADOS:
Conectores internos de injeção contínua.

TIPO: Sem Chip Físico
FLUXO: Injeção Direta
COMPATIBILIDADE: Série Gynjet

2. MANGUEIRAS DE TRANSPORTE:
Via de roteamento flexível do fluido.

COMPRIMENTO: 80cm
DIÂMETRO INT.: 1.8mm
MATERIAL: Silicone Flexível

4. DISPENSER DE RESÍDUOS:
Substitui a caixa de manutenção interna para descarte externo.

CAPACIDADE: 100ml
DRENAGEM: Externa
FUNÇÃO: Ciclo Fechado





FÁBRICA vs GYNJET

Capacidade	15ml	300ml
Custo	Alto	Baixo
Fluxo	Restrito	Contínuo

Preparação Física: Risco Zero no Unboxing

A integridade do sistema pressurizado começa na remoção das embalagens de proteção. Perfurações acidentais são fatais para o vácuo.



RISCO FATAL


Consequência: Mangueiras micro-perfuradas, vazamento de tinta e perda total do sistema.

PROCEDIMENTO PADRÃO

Ação: Remover plásticos e fitas de vedação (incluindo o papel nos cartuchos) 100% manualmente.


Dinâmica de Fluidos: O Pulmão do Reservatório

A gravidade e a pressão atmosférica são o motor do Bulk Ink. O sistema exige respiração contínua para evitar o travamento do fluxo de tinta.




Integração Interna: Roteamento Perfeito


O encaixe dos cartuchos na Bandeja A exige um caminho livre. Uma mangueira esmagada gera bloqueio de tinta e erros de sensor.



Passo 1: Ordem de Inserção




Passo 2: Via Livre



Passo 3: Alerta de Esmagamento


Bypass de Manutenção: Gestão de Resíduos Externos

A impressora WF-C5710/5810 original descarta tinta internamente. Este sistema redireciona o fluxo para um controle externo total.



O Motor Lógico: O Desbloqueio (Chipless)

O hardware foi fisicamente modificado, mas o cérebro da impressora exige uma reescrita lógica para ignorar os chips físicos dos cartuchos.



Realidade Física:
Chip de fábrica presente,
mas 100% inativo.




**REGRA DE OURO: NUNCA
ATUALIZE O FIRMWARE DA EPSON.**

Atualizações quebram a programação
chipless e exigem intervenção técnica.

Realidade Virtual:
Firmware reescrito injeta
um Nível Virtual Congelado
em 100% para tinta e caixa
de manutenção.

Inicialização e Diagnóstico de Jatos

Após o transporte, é comum que haja ar no sistema. O diagnóstico visual orienta a calibração inicial.



Matriz de Uso, Perfil de Cor e Desgaste


A longevidade do maquinário é diretamente proporcional ao volume impresso e à configuração de mídia.

[ENGINEERING NOTE]
ULTRA-LQ/E35 NATS PLAYBOOK

Q1

Tinta Pigmentada Gynjet

Ideal para Sulfite, Offset e Craft (Miolo de agenda/caderno). Alta durabilidade à luz.




[ENGINEERING NOTE]
COLORS 097080.

Q2

Ajuste de Fidelidade (ICC)

Papéis Especiais (ex: Fotográfico) causam distorção nativa no Magenta e Ciano. Exigem instalação de Perfil de Cores customizado.




[ENGINEERING NOTE]
R&D/DUSS OF SPONTORA
SOM SKY/ROMPORAB: E DOE H00BS.

Q3

O Mito do Uso Infinito


A máquina possui ciclo mensal. Usar 100.000 impressões em 30 dias = Rápido Retorno Financeiro (ROI), mas degradação severa precoce (borrachas e tracionadores).



Q4

Expectativa de Vida

Operar dentro do limite salva a vida útil da impressora (que cai de 2 anos para meses sob abuso extremo).



[ENGINEERING NOTE]
ABUSE EATRON.

[ENGINEERING NOTE]

O Dashboard de Saúde do Sistema

A verificação diária em 5 pontos críticos garante fluxo ininterrupto de alta performance.



[Válvula de Ar]
Tampão menor do reservatório está ABERTO?

[Pressão/Nível]
Tinta está acima da linha crítica vermelha?

[Roteamento]
Mangueiras livres e porta 100% travada (sem erros no painel)?

[Exaustão]
Frasco do dispenser esvaziado antes do transbordamento?

[Segurança Lógica]
Atualizações automáticas de Firmware estão BLOQUEADAS?

Falhas críticas de cor ou firmware perdido? Acione o suporte técnico especializado para recuperação remota.